



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Объекты физической культуры и спорта. Спортивные комплексы
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Елец, ул. Октябрьская, 47а
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 181,7 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка Да 1852 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1953, последнего капитального ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)
 полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа "Спартак"
 краткое наименование МБУ СШ "Спартак"
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Елец, ул. Октябрьская, 47а
- 1.8 Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9 Форма собственности муниципальная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 45

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Объекты физической культуры и спорта->Спортивные комплексы
- 2.2 Виды оказываемых услуг Предоставление спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной направленности
- 2.3 Форма оказания услуг на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- 2.6 Плановая мощность:
 посещаемость (количество обслуживаемых в день) 100 вместимость _____ пропускная способность 30
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
500 м до главного входа, препятствий нет
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: _____
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Объекты физической культуры и спорта. Спортивные комплексы
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Елец, ул. Октябрьская, 47а
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 181.7 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 1852 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1953, последнего капитального ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа "Спартак"
краткое наименование МБУ СШ "Спартак"
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Елец, ул. Октябрьская, 47а
- 1.8 Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9 Форма собственности муниципальная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 45

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности _____
- 2.2 Виды оказываемых услуг Предоставление спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной направленности на объекте
- 2.3 Форма оказания услуг _____
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: _____
- 2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 100 вместимость _____ пропускная способность 30
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

500 м до главного входа, препятствий нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: _____
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД

б.	с нарушениями умственного развития	ВНД
----	------------------------------------	-----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ВНД-И(К, О, С)
3	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ВНД-И(К, О)
4	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И(К, О, С)
5	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДП-И(О), ВНД-И(К)
6	Путь следования к объекту	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категориинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
2	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Вход на территорию №1, Знак доступности учреждения, декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, места отдыха: через 200 м, указатели направления движения;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: высота внутреннего порога, высота наружного порога, Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см, глубина, ширина, Навес, Нескользкое покрытие, Пандус наружный (отдельно от лестницы), глубина, высота наружного порога;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: Обслуживание в кабинете №1, Габариты зоны сидения, глубина, высота внутреннего порога, Ширина проема двери в свету;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Санузел отдельный №1, Душевая №1, Ширина проема двери в свету, Знак доступности помещения, Количество кабин, оборудованных для инвалидов, опорный поручень, высота внутреннего порога, высота наружного порога, Ширина проёма двери в свету, Знак доступности помещения, Количество кабин, оборудованных для инвалидов;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: Прочие помещения Спортзал №1, Прочие помещения Спортзал №3, Прочие помещения Раздевалка, высота наружного порога, высота внутреннего порога</p>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

подпрограмма Доступная среда государственной программы Липецкой области "Социальная
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДУ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения Требуется

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от
2. Акта обследования объекта: № акта от
3. Решения Комиссии: от

